



VW Passat (3B...) Produktionsår til 2003

Sideruder lukker ikke fuldstændigt

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være rudeløftermotorer, der ikke er initialiseret. En ny initialisering kan være nødvendig efter en afbrydelse af spændingen, hvis f.eks. rudeløftermotoren er udskiftet, batteriet har været afbrudt, eller hvis en sikring er sprunget. På grund af den manglende initialisering har ruderne ikke længere noget defineret endepunkt (ruderne lukket næsten til).

Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

Afbryd batteriet, og vent min. 30 sek. Tilslut batteriet igen, og slå tændingen til.

Initialiseringen sker vha. den pågældende rudeløfterkontakt.

I tilfælde af åbne ruder:

- Aktivér kontakten (løfte), indtil ruden stopper ved det øverste anslag.
- Slip knappen.
- Tryk på knappen (Løfte) i mindst 2 sek.
- Der sker automatisk en blokeringsfrakobling.

På samme måde gennemføres initialiseringen for det nederste anslag (sænke).

I tilfælde af lukkede ruder:



- Tryk på knappen (Løfte) i mindst 2 sek.
- Slip knappen.
- Tryk på knappen (Løfte) i mindst 2 sek.

På samme måde gennemføres initialiseringen for det nederste anslag (sænke).

Efter initialiseringen bør der foretages en funktionskontrol indefra og vha. dørlåsen.

Hvis bilen er udstyret med et elektrisk skydetag, kan dette initialiseres på samme måde.