



VW

Sharan

Alle modeller fra 1995 - 2000

Kabineblæser kører uregelmæssigt

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være blæserregulatoren (består af flere modstande). Kunden reklamerer over, at kabineblæseren kun kører på højeste trin eller slet ikke fungerer. I dette tilfælde skal fejlhukommelsen som det første udlæses.

Følg nedenstående procedure, hvis fejlen „Blæsermotor defekt“ vises:

- Afmonter handskerummet.
- Kontrollér spændingsforsyning fra blæserregulator og at blæsermotor fungerer.
- Måles ved tilkobling af blæsertrinene hele tiden andre værdier, eller forsvinder spændingen, tyder det på en defekt blæserregulatoren
- Blæserregulatoren (modstand) sidder direkte ved siden af blæsermotoren og har et rødt dæksel. Erstat denne med en ny regulator.
- Kontrollér herefter, at kabineblæser fungerer korrekt.
- Monter de afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.
- Slet fejlhukommelsen.