



Audi A6 (4B) **Alle modeller med parkeringshjælp**

Advarselssummer fungerer ikke.

Hvis der for disse biler reklameres over, at parkeringshjælpens advarselssummer ikke fungerer, kan årsagen være en defekt styreenhed. I fejlhukommelsen er der gemt registreringen "Advarselssummer – kortslutning efter plus". I så fald er transistoren til aktivering af advarselssummeren, i styreenheden, defekt. Fejlen afhjælpes ved at udskifte styreenheden til parkeringshjælpen. Udskiftning af advarselssummeren er ikke nødvendig.

Bemærk:

I biler fra chassisnr.: 4B1N120000 anvendes ændrede transistorer i parkeringshjælpens styreenhed. Årsagen til fejlen kan i så fald være en anden.

Bulletin

