



Citroen C3

Alle modeller med ABS

ABS-kontrollampen lyser.

Hvis der for disse biler reklameres over, at ABS-kontrollampen lyser, kan snavs på hjullejernes magnetspor være en mulig årsag. I ABS-styreenhedens fejlhukommelse er der gemt en fejlregistrering om ABS-føleren højre og/eller venstre abgelegt. Fejlen afhjælpes ved at rengøre magnetsporet. Dette gør du på følgende måde:

- Afmontér ABS-føleren foran.
- Rengør magnetsporet på hjullejet med en blød klud gennem montagehullet.
- Montér ABS-føleren igen.
- Afhængig af den gemte fejlregistrering foretages rengøringen også på den anden side.
- Slet fejlhukommelsen.
- Foretag en prøvekørsel, og kontrollér, at ABS-kontrollampen ikke begynder at lyse igen.