



Fiat Stilo ***Fra produktionsår 2000*** ***Alle modeller med 1,6 16 V motor***

Problemer med motorgangen under varmkøringen.

Hvis der ved disse biler reklameres over, at der er problemer med motorgangen under varmkøringen, og at problemerne ophører, når driftstemperaturen nås, er en mulig årsag motorstyreenheden. Ud fra fejlsymptomerne kan der opstå det indtryk, at MAP-sensoren er defekt. Hvis kontrollen af MAP-sensoren ikke viser nogen fejl, og der heller ikke er gemt nogen fejl i fejlhukommelsen, kan årsagen være defekt software i motorstyreenheden. Fejlen bør udbedres ved at opdatere softwaren, så den nyeste version er indlæst i motorstyreenheden.

Bulletin

