



Opel **Alle modeller med benzinmotor**

Fejlkode 31 i motorstyreenhedens fejlhukommelse.

Hvis der ved disse biler gemmes fejlkoden "31 – Intet motoromdrejningstalsignal" i fejlhukommelsen, betyder dette ikke nødvendigvis, at der er en fejl i systemet. Da styreenheden analyserer aktuelle værdier, mangler omdrejningstalsignalet, mens tændingen er slået til. Så snart motoren arbejder, slettes fejlen automatisk fra fejlhukommelsen, hvis systemet arbejder fejlfrit. Under diagnosen bør fejlhukommelsen altid udlæses igen, mens motoren arbejder, for at sikre, at krumtapakselsensoren leverer et fejlfrit signal, og at fejlkode "31" er blevet slettet fra fejlhukommelsen.