



Opel Vivaro årgang 2001 - 2003

Fejlfunktion hos indikatorer, kontrol-lamper og centrallåsesystem

Årsagen til fejlen kan være et defekt karosseri-elektronik-modul (BCM). En fejl i kondensatoren i BCM gør, at bl.a. centrallåsesystemet aktiveres, selv om tændingsnøglen stadig sidder i tændingslåsen. Desuden kan der konstateres et ekstraordinært højt strømforbrug. Dette forårsages af elektriske komponenter, som ikke slår fra på trods af „tænding fra”.

I så fald skal der monteres en ny BCM.

Bulletin