



Opel Zafira A Modelår: 2000 til 2005

Brændstofviseren afviger

Hvis der ved disse modeller klages over, at tankviseren ikke viser "fuld" "(4/4)", [men kun "3/4"] selvom tanken er fuld, kan årsagen være en ukorrekt tilrettet brændstofpumpe i brændstoftanken.

Grund:

Brændstofpumpeenheden/ kammeret for niveauføleren kan være monteret forkert eller kan ikke være sat i hak.

I dette tilfælde skal brændstofpumpens placering og forbindelser/ tilslutninger kontrolleres gennem serviceåbningen ved brændstoftanken og korrigerer evt. (kammeret trykkes krftigt nedad/ sættes i hak).

