



## **Ford Transit Produktionsår fra 01.02.2000 til 30.04.2002**

### **Den udvendige belysning svigter**

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være et beskadiget ledningsnet. Derudover kan sikringerne 3, 7, 9, 23, 24 i sikringsboksen i motorrummet og sikringerne 49 og 51 i sikringsboksen i kabinen være sprunget.

Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Afmonter forlygten i førersiden.
- Afbryd tilslutningsstikket fra forlygten.
- Kontrollér ledningsnettets isolering for mekaniske beskadigelser (slidte steder, ledninger uden isolering).
- Hvis ledningsnettet er beskadiget, skal de pågældende ledninger isoleres påny eller repareres ved hjælp af ledningssamlere, afhængigt af hvor beskadigede de er.
- Vikl derefter selvsammensvejsende tape (Hella-nr.: 9MJ 735 430-001) omkring ledningsnettet, eller kom et fleksibelt riflet rør omkring ledningerne.
- Monter de afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.
- Kontrollér og udskift om nødvendigt de ovennævnte sikringer.
- Kontrollér, at lysanlægget fungerer korrekt.