




Honda Civic årgang 1995-2001

Funktionssvigt og/eller vandindtrængning i kabinelampen

Er der problemer med, at kabinelampen ikke virker, og/eller at der trænger vand ind i området omkring kabinelampen, kan det skyldes, at en pakning ved tagantennen er utæt. Hvis fastspændingsskruen er spændt for hårdt til, beskadiges pakningen under antennefoden, hvorved fejlen opstår. Problemet løses ved at sætte en ny pakning i. Pas på ikke at spænde skruen for hårdt.



Bulletin