



Mercedes Benz C-klasse (W203)

Forlygterne begynder sporadisk at lyse kortvarigt

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være en funktionsfejl i styreenheden Signalregistrerings- og styremodul (SAM). Sådan gør du for at afhjælpe fejlen:

Foretag først en reset af styreenheden (N10/2).

- Afmonter støvfilterhuset. Støvfilterhuset befinder sig forrest til højre under motorhjelmen.
- Løsn snaplåsene (se fig. 1 punkt 1), og tag støvfilterhuset af (se fig. 1 punkt 2).
- Afbryd stelklemmen fra batteriet, og lad den være sådan i 15 min. (se fig. 2).
- Forbind derefter klemmen til stelpolen igen.
- Kontrollér forlygternes funktion. Det gøres ved at køre en tur, når det er mørkt.




Abb. 1

Hvis fejlen ikke er blevet afhjulpet ved denne foranstaltning, skal der foretages en basisprogrammering af SAM. Hvis det heller ikke giver noget resultat, skal SAM udskiftes.

Styreenheden befinder sig i venstre side af bagagerummet.



Abb. 2