



## **Renault Espace IV Alle biler med forlygte- rengøringsystem (SRA)**

### **Rengøringsystem til forlygter fungerer ikke**

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være, at teleskopdyserne er blokeret. Disse reklamationer kan forekomme både på grund af en cylinder, der er kørt ud, og en cylinder, der ikke er kørt ud. I disse tilfælde skal teleskopcylinderen udskiftes.

Sådan gør du:

- Afmonter sprinklerdysernes dækkapper.
- Løsn sprinklerdysens indgreb, og træk den af teleskopcylindrene.
- Afmonter frontskørtet.
- Kontrollér, om der er monteret mellemlægsskiver på fastgørelsespunkterne mellem rengøringsystemets cylindre og kollisionsdæmperen.
- Hvis mellemlægsskiverne ikke er monteret, fås der en pose med passende mellemlægsskiver fra producenten.
- Løsn vandslangernes stiksamlinger på teleskopcylindrene, og træk slangerne af.
- Afmonter de gamle teleskopcylindre. Monter de nye teleskopcylindre med mellemlægsskiver.
- Monter de afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.
- Kontrollér forlygte-rengøringsystemets funktion ved at aktivere det flere gange.

**Bulletin**