



BLITZ-INFO

Service Rückstellung Condition Based Service (CBS) Bremsbeläge BMW-Modellreihen E81/E82/E87/E88/E90/E91/E92/E93

Service Rückstellung Bremsbeläge


Nach der Erneuerung der Scheibenbremsbeläge der Vorder- oder Hinterachse müssen diese neuen Kenngrößen dem Wartungssystem CBS mitgeteilt werden.

Das Zurücksetzen der alten Parameter kann mit einem geeigneten Diagnosegerät oder manuell am Kombiinstrument durchgeführt werden.

CBS- Rückstellung mit dem Diagnosegerät

Service-Rückstellung am Beispiel mit einem mega macs 66 Diagnosegerät.

1. Diagnosegerät anschließen
2. Fahrzeugidentifikation durchführen
3. Zündung einschalten
4. Funktion „Service-Rückstellung“ auswählen
5. System „CBS-Bremsbeläge“ vorn oder hinten auswählen
6. Rückstellung durchführen



Den entsprechenden Anweisungen des Diagnosegerätes in der Anwendung folgen.

Manuelle- Rückstellung

Die Manuelle Rückstellung erfolgt an der Instrumentenkombination.

Eine Rückstellung ist nur möglich wenn keine Bremsbelag Check-Control-Meldung vorliegt und das Borddatum korrekt eingestellt ist.



BLITZ-INFO

Rückstellung wie folgt durchführen:

1. Türen schließen
2. Zündung einschalten und ca. 10 Sekunden warten bis Außentemperaturanzeige und Uhr angezeigt werden (Wird eine andere Service-Warmmeldung (z.B. Kraftstoff) angezeigt, diese mit der BC-Taste (2) bestätigen.)
3. Die Tageswegstrecken- Rückstelltaste (1) so lange drücken bis Servicedaten angezeigt werden
4. Danach den Wipp-Schalter (3) so oft betätigen bis der gewünschte Service angezeigt wird.
5. Den BC- Taster solange drücken bis "RESET?" angezeigt wird
6. BC- Taster nochmals drücken bis das angezeigte Uhrensymbol abläuft.
7. Zündung ausschalten



Wichtiger Hinweis!

Um eine Erfolgreiche Rückstellung durchzuführen sind folgende Hinweise sind zu beachten.

- Eine Rückstellung darf erst nach der Servicemaßnahme erfolgen
- Eine Rückstellung der Bremsbeläge ist nur mit einem neuem Warnkontakt-Verschleißanzeige möglich
- Während der Rückstellung sollten unnötige Verbraucher ausgeschaltet und keine anderen Arbeiten am Fahrzeug durchgeführt werden

In einigen Fällen kann es vorkommen dass das Rückstellen mit dem jeweiligen Diagnosegerät, aufgrund unterschiedlicher Softwarestände vom Steuergerät, nicht erkannt wird. In diesem Fall ist eine manuelle Rückstellung durchzuführen.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Wartungs- und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers!