

**Audi A2****Alle Fahrzeuge mit 1.4 L Motor****Generatorkontrollleuchte geht an**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte der Regler vom Generator die Ursache dafür sein. Unter bestimmten Umständen kann es durch den Keilrippenriemen zu statischen Aufladungen kommen. Dadurch kann es fälschlicher Weise zum Aufleuchten der Kontrollleuchte kommen. In diesem Fall muss der Generatorregler ausgetauscht werden (Hella Nr.: 5DR 009 728-001).