




## **Audi A6, alle Modelle Baujahr 1997-2004**

### **Motor startet nicht**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein beschädigter Kabelbaum der Wegfahrsperrre, die Ursache dafür sein. Als weiteres kann der Fehler „Signal von der Empfangsspule oder Schlüssel zu schwach“ abgespeichert sein. Der Kabelbaum kann produktionsseitig so verbaut worden sein, dass die Lenksäulenverkleidung einzelne Kabel vom Kabelbaum beschädigt.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Lenksäulenverkleidung demontieren.
- Kabelbaum auf Beschädigungen (s. Abb. / Kabelbruch etc.) hin prüfen und ggf. instand setzen.
- Nach der Reparatur den Kabelbaum so verlegen, dass keine erneuten Beschädigungen auftreten können.



**Blitz-Info**

