



Audi A6 (4B..) Alle Modelle Ab Baujahr 1997

Ausfall der Innenbeleuchtung und/oder der elektrischen Fensterheber. Sporadisch ist das Öffnen/Schließen einer Tür nicht möglich.

Werden bei diesen Fahrzeugen die oben genannten Fehler bemängelt, ist eine mögliche Ursache das Zentralverriegelungssteuergerät. In diesem Steuergerät sind verschiedene Relais verbaut. Durch Fehler an einzelnen Relais, kommt es zu den oben aufgeführten Fehlern. Um die Fehler zu beseitigen, muss das Zentralverriegelungssteuergerät ausgetauscht werden.

Blitz-Info