



## Audi A6 ab Baujahr 1997 A4 ab Baujahr 2001

### Hoch- Tiefautomatik der Fensterheber nach dem Abklemmen der Batterie außer Funktion.

Nach dem Abklemmen der Batterie ist die Hoch-Tiefautomatik außer Funktion. Diese muss nach dem Anklemmen der Batterie neu initialisiert werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Zündschlüssel in Stellung 1.
- Fensterheber durch betätigen des Schalters (Bild) bis zum oberen Anschlag fahren.
- Fensterheberschalter loslassen und nochmals für 1 Sekunde anheben.

Diesen Vorgang für alle anderen Fensterheber wiederholen.



Fensterheberschalter (Audi A4)

Blitz-Info

