



BMW E 36 **Alle Compact und Touring**

Falsche Angabe auf dem Aufkleber im Sicherungskasten.

Bei diesen Fahrzeugen ist es möglich, dass auf dem Aufkleber im Sicherungskasten bei der Sicherung Nr. 3 (Scheinwerferreinigungsanlage, Heckwischer) eine falsche Stärke angegeben wurde. Erforderlich ist eine 30 A Sicherung, angegeben aber nur eine 15 A Sicherung. Wird fälschlicher Weise nur eine 15 A Sicherung eingesetzt, arbeitet diese, bei allen eingeschalteten Verbrauchern, am Grenzbereich und brennt evtl. durch.

Im Reparaturfall muss wieder eine 30 A Sicherung eingesetzt und auf dem Aufkleber im Sicherungskasten die Angabe zur Sicherung Nr. 3 mit einem Wasserfesten Stift korrigiert werden.

Blitz-Info

