



BMW E 38 (7er) Mit Motor M60, M62, M73

Aufleuchten der Öldruckkontrollleuchte.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet obwohl der Motorölstand und Öldruck in Ordnung sind, ist eine mögliche Ursache eine korrodierte Steckverbindung am Öldruckschalter. Durch einen fehlerhaften Kabelbaumstecker am Öldruckschalter kann Wasser eindringen und zu Korrosion an den Steckkontakten führen. Im Beanstandungsfall muss der Öldruckschalter und Kabelbaumstecker erneuert werden.

Blitz-Info

