



BMW, 3-er (E36), 5-er (E39), 7-er (E38) Mit den Motoren M41 und M51

Motor startet schlecht

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte die Kraftstoffpumpe im Tank die Ursache dafür sein. Zusätzlich kann noch ein Leistungsmangel vom Kunden beanstandet werden. Wird ausschließlich Biodiesel zum Betreiben des Fahrzeugs benutzt, kann es zu einer starken Reduzierung der Lebensdauer, der Kraftstoffpumpe (von ca. 5000 Stunden auf ca. 300-400 Stunden) kommen. Dieses erklärt sich aus dem übermäßigen Verschleiß der Kohlebürsten in der Pumpe. In diesem Fall muss die Kraftstoffpumpe erneuert werden.

Blitz-Info

