



BMW **Alle Modelle mit Benzinmotor bis** **Baujahr 11 / 2002**

Motor hat Fehlzündungen und Leistungsverlust, Aufleuchten der Motorkontrolllampe.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor Zündaussetzer und Leistungsverlust hat und die Motorkontrolllampe aufleuchtet, ist eine mögliche Ursache eine defekte Zündspule.

Betroffen sind alle Fahrzeuge mit Zündspulen der Firma Bremi. Um den Fehler zu beheben, müssen alle Zündspulen mit einem Fertigungsdatum vor 11 / 2002 ausgetauscht werden.

Das Fertigungsdatum ist oben auf der Zündspule aufgedruckt. Die vier letzten Zahlen geben die Kalenderwoche und das Fertigungsjahr an.

