




Ford Escort ab Baujahr 08/90

Bei diesen Fahrzeugen kann es zum Ausfall des Heizungsgebläsemotors kommen. Ursache dafür ist eine defekte Lötstelle im Sicherungskasten.

Um eine kostengünstige Reparatur durchzuführen kann in den meisten Fällen die Lötstelle nachgelötet werden. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Sicherstellen das die Codierungsnummer vom Radio vorhanden ist.
2. Batterie abklemmen
3. Untere Armaturenverkleidung um den Sicherungskasten ausbauen
4. Sicherungsnummer und dazugehörige Amperezahl notieren, Sicherungen herausziehen
5. Vordere Abdeckung des Sicherungskasten ausclipsen und abnehmen
6. Lötverbindung vom Sicherungshalter Heizgebläse(Sicherung 15, genaue Angaben in der Bedienungsanleitung) nachlöten.
7. Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen



Wichtiger Hinweis:

Während der Spannungsmessung an der Sicherung des Heizgebläses sollte die Zündung und das Gebläse eingeschaltet sein. Ist das Gebläse ausgeschaltet kann trotz der defekten Lötstelle eine Spannung gemessen werden, die unter Belastung aber abbricht.

Blitz-Info

