



Fiesta '96 mit 1,8 Endura-DE-Motor, gebaut von 08.95 bis 10.96

Quietschender Generator- Antriebsriemen / entladene Batterie

Problemlösung:

Die Ursache für das Problem liegt in einem gebrochenem Halter für den Generator, der erneuert werden muß. Zusätzlich eine neue Halteschraube, mit integrierter Unterlegscheibe, für den Generator einsetzen.

1. Generator ausbauen
2. Halter Generator ausbauen (4 Schrauben)
3. Neuen Halter einbauen, alten entsorgen
4. Generator mit der neuen Befestigungsschraube einbauen

Zur Beachtung:

Die untere hintere Generatorbefestigungsschraube unten vorne eingebaut wird und die neue geänderte Schraube unten hinten.

