



Ford Mondeo Modelljahr bis ´96 Zentralverriegelung mit Doppelschließung

Wird bei Fahrzeugen bis Baujahr ´96 eine funktionslose Zentralverriegelung mit Doppelschließung beanstandet ist eine mögliche Ursache eine korrodierte Lötstelle.

Die korrodierte Lötstelle befindet sich auf der rechten Fahrzeugseite, unter dem Teppich vor dem Beifahrersitz. Zur Reparatur wie folgt vorgehen:

1. Seitenverkleidung rechts ausbauen
2. Teppich vor dem Beifahrersitz vorsichtig anheben
3. Klebestreifen über den Kabelstrang entfernen
4. Die mit der Lötstelle verbundenen Kabel aus dem Kabelstrang heraussuchen
5. Lötstelle begutachten, es müssen blanke (beschädigte Isolation) Kabel zu erkennen sein (sind alle Kabel und die Lötstelle in Ordnung liegt die Fehlerursache an einer anderen Stelle).
6. Beschädigte Kabel komplett mit der Lötstelle ersetzen
7. Neue Kabel mit Lötverbindern im Kabelstrang einsetzen
8. Kabelstrang zum Abschluss mit Isolierband umwickeln
9. Teppich und Verkleidung wieder einbauen