



Ford Transit mit Doppelflügel-Hecktür Modelljahr 2000

Ausfall der beheizbaren Heckscheibe und/oder der Zentralverriegelung.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die beheizbare Heckscheibe und/oder die Zentralverriegelung ausfällt, ist eine mögliche Ursache ein beschädigter Kabelbaum der Hecktür. Zur Fehlerbehebung muss ein geänderter Kabelbaum, mit einer verstärkten Kabeldurchführung eingebaut werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Türverkleidung der Hecktür abbauen und die Dichtfolie im oberen Teil lösen.
- Je nach Ausstattung die Stecker der beheizbaren Heckscheibe, der Zentralverriegelung und der dritten Bremsleuchte trennen.
- Die Rückleuchte ausbauen. Hinter der Rückleuchte befinden sich die Steckverbindungen für den Kabelbaum zur Hecktür die getrennt werden müssen.
- Die Gummimanschette (Bild) abziehen und die Kabeldurchführung aus der Tür und der D-Säule ausclipsen.
- Kabelbaum herausziehen.
- Neuen Kabelbaum einführen und alle Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- Alle Systeme auf Funktion prüfen.

