



## ***Ford Transit mit 2,5 l Dieselmotor, Baujahr 10.96 – 02.98***

### **Aufleuchten der Warnleuchte – Wasserabscheider und/oder durchbrennen der Sicherung Nr. 7**

Wird ein Aufleuchten der Warnleuchte – Wasserabscheider bemängelt, obwohl das Wasser am Wasserabscheider des Kraftstofffilter abgelassen wurde, und/oder brennt die Sicherung Nr. 7 mehrfach durch, kann eine mögliche Ursache eine Scheuerstelle sein. In diesem Fall ist das Kabel der Warnleuchte im Bereich des Pluskabels am Anlasser auf Beschädigungen zu kontrollieren.

Zur Fehlerbehebung muss das Kabel instandgesetzt und mit einem Kabelbinder fixiert werden um eine erneute Beschädigung zu vermeiden.

**Blitz-Info**

