



Land Rover Freelander Mit Motor Td4

Motor springt schlecht an oder Starter dreht nicht.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor schlecht anspringt oder der Starter nicht mehr durchdreht, ist eine mögliche Ursache eine oxidierte Masseverbindung.

Betroffen ist die Masseverbindung zwischen Batterie und Getriebe. Das Massekabel ist an der Vorderseite des Getriebes, unterhalb des Luftfilterkastens angeschraubt.

Durch eine Sichtprüfung ist die Oxidation nicht zu erkennen. Erst nach dem Herausdrehen der Befestigungsschraube ist die starke Oxidation am Schraubenkopf und dem Massekabel erkennbar.

Um den Fehler zu beheben, müssen das Massekabel und die Befestigungsschraube gereinigt werden.

Blitz-Info

