



Mercedes-Benz A-Klasse (W168)

Zeitweiliger Ausfall elektrischer Systeme

Kommt es zum Ausfall einiger elektrischer Systeme (Zentralverriegelung, Blinker, Warnblinker und Fensterheber) kann eine mögliche Ursache ein Kontaktfehler im Sicherungskasten sein. Zur Fehlerbehebung wie folgt vorgehen:

- Sicherungskasten im Fußraum Beifahrerseite öffnen (Bild 1).
- Sicherung Nr.30 (7,5A Bild 2) herausziehen.
- Prüfen das die Sicherung an den Kontaktflächen keine Korrosion aufweist.
- Eine neue Sicherung in Steckplatz 30 einsetzen, beim einsetzen darauf achten das der Widerstand des Sicherungshalters zu spüren ist.
- Sicherung wieder herausziehen. An den Kontaktflächen müsse Schleifspuren vom Sicherungshalter zu sehen sein.
- Sicherung wieder einsetzen und alle Systeme auf Funktion prüfen.



Bild 1
Sicherungskasten




Bild 2
Sicherung 30