



Mercedes-Benz A-Klasse (W168.031, 168.033, 168.131, 168.133) Vaneo (W414.700)

Austausch des Starters

Bei diesen Fahrzeugmodellen kann es beim Austausch des Starters zu Schwierigkeiten bei der Ersatzteilbestellung kommen. Es gibt in diesen Fahrzeugen zwei verschiedene Startertypen, die nicht untereinander tauschbar sind. Die Unterschiede liegen hier in der Ansteuerung des Starters. Diese erfolgt bei einem Typ über das Motorsteuergerät, bei dem Anderen mittels eines Startrelais. Erfolgt die Ansteuerung über das Motorsteuergerät, ist in dem Starter eine zusätzliche Elektronik verbaut. Von der Bauform/Passform des Startergehäuses gibt es keine Unterschiede.

Um eine Mehrarbeit durch den Einbau eines falschen Starters zu vermeiden, ist bei der Ersatzteilbestellung in jedem Fall der Code für die Motorsteuerung zu beachten. Handelt es sich um den Code 049 (Motorsteuerung MSM 2) ist ein Starter mit der zusätzlichen Elektronik verbaut. Der Code für die Motorsteuerung ist auf der Fahrzeugdatenkarte aufgedruckt (Codes sind in numerischer Reihenfolge abgedruckt). Die Fahrzeugdatenkarte befindet sich hinten im Wartungsheft.