



Mercedes Benz W 210 mit Motor 111.942/970 und 104.995

Sämtliche Displayanzeigen und Kontrollleuchten blinken, Motor ruckelt oder geht aus

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine durchgebrannte Sicherung die Ursache dafür sein. Durch die zeitweise Überlastung der Sicherung F7 (Instrumententafel, Klima/Heizung) im Sicherungs- und Relaiskasten 1 (Motorraum, Fahrerseite links), brennt diese durch. In diesem Fall muss eine neue Sicherung (20A) eingebaut werden.

Blitz-Info

