



# **Mercedes Benz E-Klasse W210 Mit Motor 602.982 (290 Turbodiesel) gebaut bis 03/1997**

## **Ausfall des Generators**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Generator ausgefallen ist, kann eine mögliche Ursache ein defekter Kühlmitteltemperaturschalter sein. Durch einen Kurzschluss der Leitung Klemme 61 gegen Masse, kommt es zu oben genanntem Fehler. Der Fehler tritt in den meisten Fällen erst während der Warmlaufphase oder bei warmen Motor auf. Zur Fehlerdiagnose sollte die Leitung der Klemme 61 auf einen Masseschluss geprüft werden. Um den Fehler zu beheben, müssen der Generator und der Kühlmitteltemperaturschalter erneuert werden.

**Blitz-Info**

