



Ford Mondeo, gebaut von 05.95 – 04.98

**Funktionsloser Gebläsemotor in den
Schalterstellungen 1, 2, und 3,
und/oder Geruch von verschmortem
Kunststoff aus dem rechten vorderen
Fußraum.**

Problemlösung:

Stecker mit Kabelstrang vom Gebläseschalter zum
Widerstand-Gebläsemotor und den Widerstand erneuern.

1. Widerstand-Gebläsemotor ausbauen
2. Stecker mit Kabelstrang vom Gebläseschalter zum
Widerstand-Gebläsemotor ausbauen
3. neuen geänderten Stecker und Kabelstrang einbauen
4. neuen Widerstand-Gebläsemotor einbauen
5. Funktionsprüfung

Blitz-Info

