



Opel Frontera B Motor: 2,5 TDS, X22XE, X20SE

Scheibenwischer schaltet bei Blinkerbetätigung zeitweise ein

Sollte bei der Betätigung der Blinker zeitweise der Scheibenwischer selbstständig einschalten, kann dies mit einer fehlerhaften Masseverbindung der Hauptscheinwerfer zusammenhängen. Das Problem tritt nur gelegentlich auf und ist nicht immer reproduzierbar. Prüfen Sie, ob die eingeschalteten Scheinwerfer, beim Betätigen der Blinker, leicht flackern. Wenn dies der Fall ist, sollten die Massepunkte der Hauptscheinwerfer, die sich vorne rechts und links im Innenkotflügel befinden, überprüft werden. Ggf. müssen die Anschlüsse von Korrosion befreit und erneuert werden.