



Peugeot

406 + 607

Baujahr: 11.1999 - 09.2003

Motor: 2,0 Ltr. HDi + 2,2 Ltr. HDi

Fahrzeuge ohne EOBD

Startschwierigkeiten / Vorglührelais

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu Startschwierigkeiten kommen. Teilweise startet der Motor überhaupt nicht mehr. Als Ursache kommt ein fehlerhaftes Vorglührelais (Bild) in Betracht. Im Beanstandungsfall sollte das Relais überprüft und ggf. erneuert werden. Die Hella Ersatzteil- Nr. lautet 4RV 008 188-381.

Der Fahrzeughersteller hat alle betroffenen Fahrzeughalter benachrichtigt und um eine Überprüfung der Fahrzeuge in der Vertragswerkstatt gebeten. Es ist davon auszugehen, dass sich dennoch Fahrzeuge im Umlauf befinden, die aus diversen Gründen nicht überprüft bzw. modifiziert wurden. Berücksichtigen Sie diese Information bitte bei Beanstandungen im Zusammenhang mit Startschwierigkeiten.

