



Peugeot 206 ab Baujahr 11/2001

Austausch des Serienradios gegen ein Zubehörgerät.

Wird bei diesen Fahrzeugen das Serienradio durch ein Zubehörgerät getauscht, kann es zu Problemen bei der Spannungsversorgung kommen. Die Spannungsversorgung des Zubehörgerätes sollte nicht über den ISO-Stecker erfolgen, sondern durch neu verlegte Kabel für Klemme 15 und 30. Wird der ISO-Stecker verwendet ist es möglich, dass das Radio noch 30 Minuten nach dem Ausschalten der Zündung an bleibt.

Das hat folgenden Grund:

Die Spannungsversorgung (15 und 30) des Serienradios erfolgt durch ein Relais, das vom CAN-Bus angesteuert wird. Sobald die Zündung abgeschaltet wird, wartet das CAN-Steuergerät auf das Abmeldeprotokoll des Serienradios. Da dieses nicht erfolgt, wird aus Sicherheitsgründen nach 30 Minuten über das Relais die gesamte Spannungsversorgung abgeschaltet.

Somit wird im Zubehörradio der gesamte Senderspeicher und eine eventuelle Codierung gelöscht.