



## **Renault Megane I Alle Modelle mit Einzelfunkenzündspulen**

### **Motor springt nicht an und / oder hat Fehlzündungen**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor nicht anspringt und / oder Fehlzündungen hat, ist eine mögliche Ursache eingedrungene Feuchtigkeit in die Zündkerzenbohrung. In diesem Fall kommt es durch die Feuchtigkeit zu Kontaktproblemen zwischen den Zündkerzensteckern und den Zündkerzen.

Um den Fehler zu beheben, müssen die Zündkerzenbohrungen und Zündkerzenstecker gereinigt werden. Auch die Zündkerzen sollten erneuert werden. Um ein erneutes Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern müssen die Zündkerzenstecker mit Silikonfett abgedichtet werden.

Hinweis:

Betroffen sind nur Fahrzeuge mit Denso Zündspulen.

**Blitz-Info**