



## **Renault Twingo bis Baujahr 1999**

### **Ladekontrolllampe leuchtet schwach**

Bei o.g. Fahrzeugen mit zweizeiliger Instrumentenanzeige (Bild) kann es vorkommen, dass die Ladekontrolllampe im Leerlauf schwach aufleuchtet. In diesem Fall ist der Ladestromkreis zu überprüfen. Sollte dieser in Ordnung sein, so ist die Instrumentenanzeige gegen eine modifizierte Einheit auszutauschen. Dazu sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Batterie abklemmen
- 2 Schrauben der Anzeigeneinheit, hinter dem Lenkrad, am Armaturenbrett entfernen
- Anzeigeneinheit aus dem Armaturenbrett lösen
- Stecker abklemmen
- Zustand des Steckers überprüfen

Der Einbau der neuen Instrumentenanzeige erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Gegebenenfalls Radio-Code neu eingeben und Uhrzeit aktualisieren.



Blitz-Info

