



Saab 9-5 **Mit Motor B205E (150 PS) oder B235E** **(170 PS)**

Lange Startzeit des Motors.

Wird bei diesen Fahrzeugen eine lange Anlasszeit des Motors bemängelt, bevor er startet, können eine mögliche Ursache die Zündkerzen sein.

Im Fall einer Beanstandung oder bei der Durchführung einer Wartung, sollten die Zündkerzen gegen folgenden Typ ausgetauscht werden: BCPR6ES.

Durch diesen Zündkerzentyp wird die Anlasszeit verkürzt.