




VW Fox (5Z1) Baujahr: 2005 bis 2007 Motor: 1,4 TDI (BNM)

Ausfall der Kraftstoffvorförderpumpe

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass die elektrische Vorförderpumpe (siehe Abbildung) der Kraftstoffversorgung ausfällt. Das Fahrzeug kann dann nicht mehr gestartet werden. Die Fahrzeughalter werden seitens des Fahrzeugherstellers benachrichtigt und zum kostenlosen Tausch der Pumpe aufgefordert. Es besteht die Möglichkeit, dass nicht alle Fahrzeughalter der Aufforderung nachkommen bzw. nicht alle Fahrzeuge erfasst werden. Berücksichtigen Sie diese Information im Zusammenhang mit liegen gebliebenen Fahrzeugen bzw. Kundenbeanstandungen.



Blitz-Info

