



VW Golf 3 (1H)


Kombiinstrument / Schalter Heckscheibenheizung: Unplausible Funktionen

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einer unplausiblen Funktion der Beleuchtung im Kombiinstrument und der Kontrollleuchte des Schalters der Heckscheibenheizung kommen.

So schaltet sich z. B. die Beleuchtung im Kombiinstrument ein, wenn die Heckscheibenheizung betätigt wird.

Andererseits leuchtet die Kontrolllampe des Schalters der Heckscheibenheizung, wenn die Beleuchtung eingeschaltet wird.

Ursache hierfür kann ein Kabelbruch im Bereich der Kabel-Durchführung der Heckklappe (Bild) sein. Sollte sich nach dem Entfernen der Kabeldurchführung herausstellen, dass Kabel gebrochen sind bzw. die Isolierung beschädigt ist, kann durch eine fachgerechte Instandsetzung die korrekte Funktion der Beleuchtung wieder hergestellt werden.



Blitz-Info

