



VW Golf/Bora/Passat '98. Geräusche aus dem Armaturenbrett

Knarrgeräusche im Bereich des Sicherungsdeckels und der Schalttafel.

Ursache:

Bei einigen der aufgeführten Fahrzeuge, kommt es durch das Anliegen des Sicherungsdeckels an den Sicherungskasten, sowie an den Sicherungen zu Knarrgeräuschen (Abb. 1). Diese Geräusche treten im Bereich der Schalttafel des Sicherungskasten auf.




Abb. 1

Abhilfe:

Entfernen des Sicherungsdeckels und der Abdeckung. Schraube lösen (Abb. 2), Sicherungskasten nach innen schieben und unter Druck die Schraube wieder befestigen. Nun ist der Abstand groß genug, so dass keine Geräusche mehr auftreten können (Abb. 3). Abdeckung und Sicherungsdeckel wieder befestigen.




Abb. 2

Blitz-Info

