



## **Audi A4 1.9 TDI** **Motorbuchstabe AWX**

### **Aufleuchten der ESP Leuchte, Fehlercode 17911 im Steuergerät.**

Bei diesen Fahrzeugen ist es möglich, dass nach einer gewissen Fahrtstrecke (ca. 5-10 km) die ESP - Leuchte aufleuchtet und im Steuergerät der Fehlercode 17911 (P1503 = Generator Lastsignal) abgelegt wird. Nach dem Ausschalten der Zündung erlischt die ESP – Leuchte und leuchtet erst nach einer Fahrtstrecke von 5-10 km wieder auf. Ursache für diesen Fehler ist möglicherweise eine korrodierte oder lose Kabelverbindung zwischen dem Motorsteuergerät und dem Generatoranschluss DF (Signalleitung Ladezustand des Generators).

Um den Fehler zu beheben muss die Verbindung instandgesetzt und der Fehlerspeicher gelöscht werden.