



BMW E34 / E36

Aufleuchten der Kontrollleuchte bei Fahrzeugen mit Airbagsystem nach Arbeiten an den Instrumenten.

Wird bei diesen Fahrzeugen die Instrumententafel ausgebaut, sollte während die Instrumententafel ausgebaut und abgeklemt ist, nicht die Zündung eingeschaltet werden. Schaltet man die Zündung dennoch ein, wird im Steuergerät ein Fehlercode abgespeichert. Dieser Fehlercode „Leitungsunterbrechung Airbag Kontrollleuchte“ zeigt sich nach dem Einbau durch ein minutenlanges Aufleuchten der Kontrollleuchte nach dem Einschalten der Zündung. Um den Fehler zu beseitigen muß mit einem geeigneten Tester der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht werden.

