



BMW 3-er Serie (E 46) mit Sitzmemory Limousine, Coupe von 09.99 – 09.2000 Touring von 06.99 – 09.2000 Cabrio von 12.99 – 09.2000

Rückstellung des Außenspiegels ungenau

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, kann das Steuergerät (Spiegelmemory) die Ursache dafür sein.

Beim Einlegen des Rückwärtsgangs, senkt sich der Beifahrerspiegel soweit ab, dass der Bordstein sichtbar wird. Beim Einlegen des Vorwärtsgangs fährt der Spiegel dann wieder in seine ursprüngliche Stellung zurück. Bei diesen Fahrzeugen kann es aber dazu kommen, dass durch mechanische Abweichungen im Spiegelgetriebe eine genaue Rückstellung nicht mehr erfolgt. Die Position verändert sich bei jedem erneuten Vorgang um ca. 2° nach oben. Erst durch die Betätigung der Sitz-Memory-Positionsschalter, nimmt der Spiegel die ursprüngliche Position wieder ein.

In diesem Fall muss das Steuergerät (Spiegelmemory) auf der Beifahrerseite erneuert werden. Um das Steuergerät zu Tauschen, muss die Türverkleidung abgebaut werden.



Blitz-Info