



Citroën XM (3Y)

Kühlmittelkontrolllampe leuchtet auf

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein durchgescheuertes Kabel der Bremsbelag-Verschleißanzeiger dazu führen, dass die Kühlmitteltemperaturanzeige bzw. Kühlmittelstandsanzeige aufleuchtet. Dies wird dadurch hervorgerufen, dass der Warnkontakt der Bremsbelag-Verschleißanzeiger und die Kühlmittelkontrolllampen eine „gemeinsame Masse“ besitzen. Im Beanstandungsfall sollte die Verkabelung der Bremsbelag-Verschleißanzeiger, insbesondere im Bereich der Bremssättel, überprüft und ggf. instandgesetzt oder erneuert werden.

Sollte die Kontrolllampe für den Kühlmittelstand unvermittelt aufleuchten, obwohl sich ausreichend Kühlmittel im Ausgleichsbehälter befindet, kommen als Ursache korrodierte Sensorspitzen oder Steckeranschlüsse des Füllstandssensors in Betracht.