



Daewoo Matiz Motor: 0,8 Ltr. 38KW

Leerlaufschwankungen, Motor geht aus

Durch einen verschmutzten oder defekten Leerlaufsteller kann es beim Matiz zu einem unrunden Leerlauf, schlechtem Startverhalten oder absterben des Motors kommen. Ein Fehlercode wird nicht zwangsläufig abgelegt. O.g. Probleme können durch Reinigen des Leerlaufstellers und des Bypasskanals behoben werden. Im Anschluss muss das Motor-Steuergerät neu angelernt werden. Hierzu wie folgt vorgehen:

1. Zündung ausschalten
2. Sicherungen Ef4 (10A) und Ef19 (15A) ziehen
3. Zündung für 10 Sekunden einschalten
4. Zündung ausschalten
5. Sicherungen wieder einsetzen
6. Probefahrt mit unterschiedlichen Motordrehzahlen und einer Geschwindigkeit von > 10km/h durchführen
7. Leerlaufdrehzahl überprüfen

Tritt der Fehler erneut auf, ist ein Defekt des Leerlaufstellers in Betracht zu ziehen.

Blitz-Info

