



## **FORD**

***Ka, Baujahr 1996 – 2008***

***Motor: 1,3L und 1,6L Duratec-8V***

***Streetka, Baujahr ab 2003***

***Motor: 1,6L Duratec-8V***

***Fiesta, Baujahr 2001 - 2008***

***Motor: 1,3L Duratec-8V***

### **Motorkontrollleuchte brennt**

**Fehlercode: P0030, P0031, P0032, P0053,  
P0130, P0131, P0132, P0133, P0134**

#### **Problem:**

Ein oder mehrere Fehlercodes werden angezeigt.

#### **Mögliche Ursache:**

Überhitzung der beheizten Lambdasonde.

#### **Lösung des Problems:**

Lambdasonde prüfen und gegebenenfalls durch eine neue geänderte Lambdasonde erneuern. Anschließend muss das Motorsteuergerät mit einer neuen Kalibrierung programmiert werden.

Wird keine Programmierung durchgeführt dann kann das zum Ausfall der Lambdasonde oder zu Beeinträchtigungen des Motorlaufs führen. Die Steuergerätesoftware kann nur durch einen autorisierten Vertragshändler aktualisiert werden.