



Ford Ka Baujahr bis 05/1999, mit Zentralverriegelung

Fehlfunktion oder Ausfall der Zentralverriegelung

Wird eine Fehlfunktion oder ein Ausfall der Zentralverriegelung bemängelt, kann eine mögliche Ursache Korrosion oder beschädigte Steckkontakte in den Verbindungssteckern zwischen den Türen und den A-Säulen sein. Dies wird hervorgerufen durch Feuchtigkeit, die in die Kabeldurchführung eingetreten ist. Zur Fehlerbehebung wie folgt vorgehen:

Achtung: Vor arbeiten an den Steckkontakten Batterie Massekabel abklemmen.

1. Kabelverbindung zwischen Tür und A-Säule am Stecker trennen.
2. Steckkontakte im Stecker auf Korrosion oder Beschädigung prüfen.
3. Korrodierte Steckkontakte reinigen, Beschädigte Steckkontakte erneuern.
4. Steckkontakte abschließend mit Kontaktfett versehen und Stecker zusammenstecken.

Um ein erneutes Eintreten von Feuchtigkeit zu vermeiden die Kabeldurchführung wie folgt abdichten:

1. Türverkleidung und Lautsprecher ausbauen.
2. Kabeldurchführung mit Silikon-Dichtmittel abdichten.

Arbeitsschritte an der anderen Vordertür wiederholen. Bevor alle Teile wieder montiert werden sollte ein Funktionsprüfung der Zentralverriegelung und der elektrischen Fensterheber (falls vorhanden) durchgeführt werden.

