



Ford Mondeo Turnier gebaut ab 9/2001 Mit starrer Anhängerkupplung und Einparkhilfe

Dauerton der Einparkhilfe bei eingelegtem Rückwärtsgang.

Wird bei diesen Fahrzeugen mit starrer Original Ford Anhängerkupplung bemängelt, dass bei eingelegtem Rückwärtsgang, ein Dauerton der Einparkhilfe ertönt, ist ein Softwarefehler im Steuergerät der Einparkhilfe die Ursache. Beim einlegen des Rückwärtsgang erfassen die Ultraschallsensoren in der hinteren Stoßstange den Kugelkopf der Anhängerkupplung. Zur Behebung des Fehlers muss ein neues Steuergerät-Einparkhilfe mit einer geänderten Software eingebaut werden.

Dazu wie folgt vorgehen (Einbauort des Steuergerätes hinter der linken Seitenverkleidung im Kofferraum) :

- Laderaumabdeckung herausnehmen.
- Heckklappendichtung im Bereich der D-Säule abziehen.
- Verkleidung D-Säule ausbauen.
- Seitenverkleidung links öffnen, Verbandskatenhalterung herausnehmen.
- Seitenverkleidung ausbauen.
- Bodenteppich leicht anheben und die beiden Schrauben vom Steuergerät-Einparkhilfe herausdrehen. Die drei Stecker vom Steuergerät abziehen.
- Neues Steuergerät einbauen.
- Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- Funktionsprüfung