



Ford Focus bis Baujahr 10/1999 Mondeo bis Baujahr 11/1998 Cougar bis Baujahr 07/1998 Alle Fahrzeuge mit Zusatzwarnsystem

Innen- oder Türeinstiegsleuchten leuchten permanent, Fehlfunktion der Diebstahlwarnanlage.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Innen- oder Türeinstiegsleuchten nachdem schließen der Tür weiter leuchten und die Diebstahlwarnanlage Fehlfunktionen hat oder nicht aktiviert wird, ist eine mögliche Ursache der Türkontaktschalter. Der Türkontaktschalter befindet sich im Schließkeil an der B- bzw. C-Säule. Um den Fehler zu beheben muss der Türkontaktschalter komplett mit dem Schließkeil erneuert werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Einbaulage des Schließkeils markieren. Schließkeil ausbauen (Achtung: Halteplatte des Schließkeils mit einer Schraube sichern, dass diese nicht wegrutscht).
- Neuen Schließkeil einbauen. Schließkeil ausrichten und die Schrauben leicht festdrehen. Tür schließen und die Einbaulage prüfen.
- Schrauben des Schließkeils mit 31 Nm festziehen.